

Rzeczoznawca : inż. Michał Dudkiewicz (RS 001462)

Zleceniodawca: Gmina Niechlów

Adres: ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów Zlec.

pismo, znak: 2/2025

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu z dnia: 2025/01/07

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)	Dane: [C] I-2025
----------------------------------	------------------

Marka: Jelcz Rok produkcji: 1991

Model: 004	Numer
Wersja:	rejestracyjny:DGRU806
Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny*	VIN:
	SUJP32592M0020999

Data pierwszej rejestracji	1991/07/12
Data ważności badania technicznego	2025/11/05
Wskazanie drogomierza	29979 km
Okres eksploatacji pojazdu (91/07/12-25/01/23)	402 mies.
Opis rodzaju pojazdu	pożarniczy
Dop. masa całkow.	15700 kg
Rodzaj zabudowy	cysterna
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	11100 ccm / 147kW (200KM)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	STOMIL OLSZTYN 11.00 R20/16 149/145K D 144 TT		70
Przednie prawe:	STOMIL OLSZTYN 11.00 R20/16 149/145K D 144 TT		70

Tylne LZ:	STOMIL OLSZTYN 11.00	R20/16	149/145K	D 144 TT	60
Tylne LW:	STOMIL OLSZTYN 11.00	R20/16	149/145K	D 144 TT	60
Tylne PZ:	STOMIL OLSZTYN 11.00	R20/16	149/145K	D 144 TT	60
Tylne PW:	STOMIL OLSZTYN 11.00	R20/16	149/145K	D 144 TT	60

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (404 mies.) *14 999 PLN

KOREKTA ZA OGUMIENIE- 1 639 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 40% określonym na podstawie rzeczywistego przebiegu pojazdu - 29979 km.

KOREKTY RÓŻNE- 4 047 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	- 749

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Usunięto nieszczelność zbiornika na środek gaśniczy

Regionalna sytuacja rynkowa	-7,0	-1 049
<i>Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.</i>		
korozja odspojeniowa na zabudowie	-15,0	-2 249

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

9300 PLN

(słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 1739,02 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

9000 PLN

(słownie: dziewięć tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 1682,93 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii, - korekt mających wpływ na wartość pojazdu, - analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: AF 18.01.25

z dnia: 2025/01/23

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] I-2025

Marka: Jelcz

Rok produkcji: 1991

Model: 004

Wersja:

Nr rejestracyjny: DGR U806

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny*

AF 18.01.25

2025/01/23







ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: AF 18.01.25

z dnia: 2025/01/23

Rzeczoznawca : inż. Michał Dudkiewicz (RS 001462)

Zleceniodawca: Gmina Niechlów

Adres: ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów Zlec.

pismo, znak: 2/2025

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

z dnia: 2025/01/07

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] I-2025

Marka: Jelcz

Rok produkcji: 1991

Model: 004

Wersja:

Nr. rejestracyjny:

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny*

DGR U806

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):

rok	mies.	wart. z katal.	wart.
	zadana [PLN]	[PLN]	
1991	05		12194
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (404 mies.) *			14 999 PLN
Normatywny okres eksploatacji			404 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)			1991/07/12
Rzeczywisty okres eksploatacji			402 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie listy ogólnej

Przebieg rzeczywisty odczytany 29 979 km

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%] Wart. [PLN]	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	- 749
Regionalna sytuacja rynkowa	-7,0	-1 049
korozyja odspojeniowa na zabudowie	-15,0	-2 249
KOREKTY RÓŻNE	- 4 047 PLN po korekcie:	10 952 PLN

STAN OGUMIENIA:

AF 18.01.25										2025/01/23																		
Oś	Koło			Cena	Zuż.	Bieżn	Koło			Cena	Zuż.	Bieżn	Koło			Cena	Zuż.	Bieżn	Koło			Cena	Zuż.	Bieżn				
	[PLN]			[%]			[mm]			[PLN]			[%]			[mm]			[PLN]			[%]			[mm]			
Przednia							Lewe: 1171			70*									Prawe: 1171			70*						
Tylna	LZ: 1171			60*			LW: 1171			60*			PZ: 1171			60*			PW: 1171			60*						
KOREKTA ZA OGUMIENIE														- 1 639 PLN po korekcie:							9 313 PLN							
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU																						9 300 PLN						

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: AF 18.01.25

Rzeczoznawca : inż. Michał Dudkiewicz (RS 001462)

z dnia: 2025/01/23

Zleceniodawca: Gmina Niechlów

Adres: ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów

Zlec. pismo, znak: 2/2025

z dnia: 2025/01/07

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] I-2025

Marka: Jelcz

Rok produkcji: 1991

Model: 004

Wersja:

Nr rejestracyjny: DGR U806

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny*

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 402 mies.) . **9 300 PLN**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	9 300 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń	390 PLN
Współczynnik redukcji kosztu części	1,00
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	1,00
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	0,80
Zredukowany koszt naprawy	312 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	8 988 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	9 300 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0035
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,99

Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,98
Współczynnik amortyzacji pojazdu	1,00

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu	Lewy/Prawy
----------------------------	-------------------

8 Reszta

1 Akumulator

L i P

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p. Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1 Kabina kierowcy	10	0	930
2 Wyposażenie	13	0	1 209
3 Silnik z osprzętem	14	0	1 302
4 Układ napędowy	11	0	1 023
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	10	0	930
6 Zawieszenie tylne	3	0	279
7 Rama	4	0	372
8 Reszta	3	12	246
9 Nadwozie ładunkowe	32	0	2 976

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu **9 267 PLN**

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy

AF 18.01.25 **2025/01/23**

Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego 0,29

Wynik metody stopnia uszkodzenia **2 607 PLN**

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. **8988 PLN**

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **9300 PLN**

Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego **9000 PLN**

Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie **300 PLN**

Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej **0,04**